

هيوعو اضامحلل ةمواقم ةواقنلا ةيلع Pfa تانيعل ةبادا باوكأ ليلحتل ةيربتم تادعم ةيطعأ عم ةيئايملكلا مضهلا راثآل

ررضنعل مقرر: PL-CP36



ةمدقم

رفوت ،ةقئافل راثآل ليلحتل اهتسدنه مت هذه ةواقنلا ةيلع PFA تانيعل ةبادا باوكأ ةيفلخ تايوتسمو يوصق ةيئايملك ةمواقم تانيعل دادعأل ةيلاثم .ةيغلل ةضفخنم ةيندعم ةنيعل ةمالس نم رفق ي صقأ نمضت ICP-MS، تاربتخملا تائيب يف ةقوئوم تانايبو .يغاصلا لمعل ريسو ةمراصل

ديزملل فرع

قيبطتل	فصولا	ةيسيئرلا ةدئافل
عبتتل نادعمل ليلحت	زكرملا HCl وأ HNO3 مادختساب ةيجولويبلا وأ ةيئيبلا تانيعل مضه ICP-MS. ةطساوب فشكلا	نود تاتولملا نع قيقدل فشكلا ل غرافلا ميقل نم للقي ppb. يوتسم
تالصولم اباشأ ةجاعم	شيتيالا ليلحمو ةواقنلا ةقئاف ةبطرلا ةيئايملكلا داوملا لقنو نيزخت قئاقرلا عيئصت يف ةمدختسمل	هابشأ زاهج ءادأ يلع رتوي دق يذلا ينويال تولتل عنم تالصولم.
يئايملكلا مضهلا ةيجولويجلا	كيرولفورديله صمحم مادختساب نادعمل تانيعلو تاكيلييلسلا روصلا للحت (HF) .ةغفترم ءراحتا ردي يف (HF)	ايراح ارارقتسا ريفوي ؛زتراوكلا/اجزلال بيدي يذلا HF ل مواقم .يسكعل ريطقتلل ايلع
ةدوعل ةقبام ةينالديصلا	اقفو ةليقتل نادعمل رابتخال (APIS) ةلاغفلا ةينالديصلا تانوكملا دادعأل USP. ريفي رجم	ةمراصل ةيميطنتل ةواقنلا تابلطتل لاثتال نمضت ءاعول عم ةنيعل لعافت عنمت
يئيبلا دصرلا	دصرل ةبرتل تاصلختسمو ضامحلل اب ةظوفحملا هايملل دملال ليو نيزختلا ةيئيبلا دصرلا .ةيئيبلا دصرلا يف تاتولملا	ةلاملا ةيئايملكلا ءداملا ؛ةنيعل نادقف عنمي زاتملا قلاغلا .نيزختلا ءانثا برستل عنمت
تايراطبلل اناجأ	ريوطت يف لكأتلل ةببسملا تافاضملا و ةيئيبلا لكلا لحنملا تانوكم رابتخال ءادالا ةيلع نويأ مويثيلا تايراطبل	ثا جأ يف ةمدختسمل ءالأملا ةنيوادل تايذملا لمحت ةمدقتمل تايراطبل ءايمي

لماعلم	PL-CP36 ل تافصاوملا ليصافت
ءداملا	ةواقنلا قئاف (PFA) يسكوكلا و رولفري ناكلأ
يسايقلا مجعل	5 ل (PL-CP36 ل حاتم يساسالا نيوكتل) ل
صيصحتل ءردق	لماكلاب صيصحتل ءلباق طويخ ءاونأو ماحأو داغبا
ءراحتل ءجرد قاطن	ةيؤئم ءجرد +260 ل ةيؤئم ءجرد -200
ةيئايملكلا ةمواقم	م (ي كملل ءامل HF، لثم) ةيوضعل تايذملا و دءاوقلا و ضامحلل ءيعل مواقم
ءاطعلل ميمصت	برستلل داصم جدم متخ عم نخسم قلاغلا ءاطع
حطسلا بيطشت	ءآرمللاك سلمل ايلخاد حطس، CNC ءقءب ءطرخم
ةميقلل يف مكحتلا ءغرافلا	ةقئافل راثآل ليلحتل ءبسانم ءضفخنم ةيفلخ تايوتسم
راحتل ءسدنه	ةيطورخم أو ءريدتسم أو حطسمل ءاقب ةيلخاد ءسدنه يف حاتم