

في صي صخ ت ل ل ة ل ب ا ق ال Ptfه ق ي م ع ل ا ر ي خ ب ت ا ق ا ب ط ا ة ي ع ا ن ص ل ل و ل ح ل ا و ا ر ب ت خ م ل ا

ر ص ن ع ل ا م ق ر : PL-1001



ة م د ق م

PTFE ن م ة د و ج ل ا ة ي ل ا ع ة ق ي م ع ر ي خ ب ت ا ق ا ب ط ا
ر ي غ و ة ي ئ ا ي م ي ك ل ل ا د ا و م ل ل ة م و ا ق م . ا ر ب ت خ م ل ل
ة ي ل ا ث م . ص ي ص خ ت ل ل ة ل ب ا ق و ق ا ص ت ل ل ا ل ل ة ل ب ا ق
! ن آ ل ا ه ي ل ل ع ل ص ح . ا ت ا ن ي ع ل ا ع م ل م ا ع ت ل ل

د ي ز م ل ا ف ر ع ا

ق ب ط ل ا ع و ن	(م م) ي ل ف س ل ا ر ي خ ا ر ا ل ر ط ق ل ا	(م م) ه و ف ل ل ي ل خ ا د ل ر ط ق ل ا	(م م) ع ا ف ت ر ا ل ا	(م م) ع ا ق ل ا ك م س	(م م) ر ا د ج ل ا ك م س
م م 20 ق ي م ع ل ا ع و ن ل ا	20	15	20	5	2.5
م م 30 ق ي م ع ل ا ع و ن	30	25	20	5	2.5
م م 40 ق ي م ع ل ا ع و ن	40	30	20	5	5
م م 50 ق ي م ع ل ا ع و ن	50	40	20	5	5
م م 60 ق ي م ع ل ا ع و ن	60	50	20	5	5
م م 70 ق ي م ع ل ا ع و ن	70	60	20	5	5
م م 80 ق ي م ع ل ا ع و ن	80	70	20	5	5
م م 90 ق ي م ع ل ا ع و ن	90	80	20	5	5
م م 100 ق ي م ع ل ا ع و ن	100	90	20	5	5
م م 120 ق ي م ع ل ا ع و ن	120	110	20	5	5